



QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL REPORT

Office of the Chief Engineer (Quality Assurance/Control) Annexure-05,
BBMP Head Office, Hudson circle Bangalore-001,
Ph.no:08022975541, E-mail ID:qualitycontrol.bbmp@gmail.com

CE/QA/PR/ 296/2022-23, DATE: 13.03.2023

5. Location 5: Narasimha Swamy layout nandini layout ward no 69 laggere
 Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No. 17 and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of
 RO Plants in Rajarajeshwari Nagar Constituents Ward Package-2022-23 RRN-DIV-10).
 Page 1 of 22

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Position / Elevation (Cm)	Rebound Hammer Number	Compressive Strength of Concrete (N/mm2)	Impact Direction
Sample Tested Location: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.					
1	Southside Ch at 70 Mtr Step-2	Location-1	38	37-39	Horizontal

SL. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Position / Elevation (Cm)	Rebound Hammer Number	Compressive Strength of Concrete (N/mm2)	Impact Direction
Sample Tested Location: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.					
1	Southside Ch at 70 Mtr Landing-2	Location-1	38	37-39	Horizontal

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Position / Elevation (Cm)	Rebound Hammer Number	Compressive Strength of Concrete (N/mm2)	Impact Direction
Sample Tested Location: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.					
1	Eastside Ch at 95 Mtr Landing-4	Location-1	36	33-35	Horizontal

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Position / Elevation (Cm)	Rebound Hammer Number	Compressive Strength of Concrete (N/mm2)	Impact Direction
Sample Tested Location: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.					
1	Eastside Tensile Beam Ch at 95 Mtr	Location-1	38	37-39	Horizontal

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Position / Elevation (Cm)	Rebound Hammer Number	Compressive Strength of Concrete (N/mm2)	Impact Direction
Sample Tested Location: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.					
1	Eastside Column 0.6*0.6 Ch at 170 Mtr	Location-1	36	33-35	Horizontal

Sl. No.	Floor level / Structural Member /Identification	Position / Elevation (Cm)	Rebound Hammer Number	Compressive Strength of Concrete (N/mm2)	Impact Direction
Sample Tested Location: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.					
1	Eastside Column 0.6*0.6 Ch at 140 Mtr	Location-1	36	33-35	Horizontal

Conclusion:

The file containing 1st & Part Bill has been submitted for the above work to QA department on 19-01-2023 requesting for spot inspection. Engineers of QA/QC division have visited the work spot on 27-01-2023 & 11-03-2023.

During inspection, It was reported by Engineer in charge of work and PMC consultant that the items pertaining to 1st & part bill have already been executed by the contractor.

PMC team was instructed to assess the Strength of concrete by NDT (Rebound Hammer test) on Gallery for RCC Step-2 (M25), RCC Landing 2, 4 (M25), RCC Tensile Beam (M25) and RCC Columns 170mtr and 140mtr (M25) and QA team inspected Physical Verification of RO Plants (Multigraded sand Filter, Activated Carbon Filter, Reverse Osmosis System, SS Storage tank, Syntax (2000 lit), High Pressure Pump (1HP & 0.5 HP), pH Correction Dosing System, Digital Swiping Card type, Pressure Vessel, Membrane Type) are found in working Condition in presence of engineer in charge of work and have submitted test results.

From the test results furnished by PMC consultants, it is concluded that the results of the samples collected are in accordance with the standards/ specifications mention in the IRC codes. However, the results submitted by the PMC have been reproduced here with for further needful action. The results checked by QA/QC relates only for item tested in the particular location randomly.

Further, QA/QC directs the PMC and Engineer in-charge of the work that all materials used for the work shall be inspected, tested and accepted as per the relevant specifications before incorporation in the work. The frequencies and methods of sampling and testing materials, including those required for definite purpose and not covered by MORT&H specifications shall be in accordance to the relevant IRC or BIS or AASHTO/ASTM/BS standards in order of priority.

All materials or work not conforming to the requirements of the specifications shall be considered unacceptable and rejected. The unacceptable materials or works that are rejected shall be immediately removed unless the defects are corrected and approved by the engineer in-charge of work.

The concerned Engineer in charge of the work shall follow the direction issued by Chief Commissioner Letter number dated 01.08.2022 and 14.09.2022 and take necessary action as appropriate in accordance with the law.

Note:-

This report by QA/QC is pertaining to the work carried out in 1st & Part bill only. Therefore, further QA/QC reports shall be obtained for the items of work carried out in future Running Account bill / Final bill.

Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap, injuries or loss of life to general public and construction workers according to guidelines laid down in code of practices.

Engineer in charge of work shall obtain requisite approval and implement traffic management plan.

Engineer in charge of work shall display details of work, work code, cost of project, start and completion date, information of Engineer in charge of work with contact numbers.



[Signature]
13/3/23

[Signature]
13/3/23

[Signature]
13/03/2023
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



Location 1: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.



12/3/23
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಗುಣಭರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



Location 1: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.



ನಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
13/3/23
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ
13/03/2023
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 1: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.





ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/03/2023
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 1: J P Park Gallery South Side and East Side from Ch. 62.00mtr – 77.50mtr and Ch. 77.50mtr – 121.00mtr.




ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯೋಗ.ಶಿ 13/03/2023
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 2: Gaana apartments channasandra ward no 160



B203, GAANA REGENT, near RNSIT College, Channasandra, Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560098, India

Bengaluru

Karnataka



India

2023-03-11(Sat) 11:41(am)



28°C

82°F



755, 17th Main, Dr Vishnuvardhan Rd, Channasandra, Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560098, India

Bengaluru

Karnataka

India

2023-03-11(Sat) 11:39(am)




28°C

82°F

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/2023
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



B203, GAANA REGENT, near RNSIT College, Channasandra, Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560098, India

Bengaluru
Karnataka



India

2023-03-11(Sat) 11:37(am)



28°C

82°F



755, 17th Main, Dr Vishnuvardhan Rd, Channasandra, Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560098, India

Bengaluru
Karnataka

India

2023-03-11(Sat) 11:37(am)




28°C

82°F

ನಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
13/3/23

ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ 13/03/2023
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ





B203, GAANA REGENT, near RNSIT College, Channarayana, Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560098, India

Bengaluru
Karnataka
India



28°C
82°F

2023-03-11(Sat) 11:39(am)



B203, GAANA REGENT, near RNSIT College, Channarayana, Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560098, India

Bengaluru
Karnataka
India



28°C
82°F

2023-03-11(Sat) 11:40(am)


13/3/23

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಧರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಧರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಗುಣಧರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 3: Rajiv Gandhi nagar 2nd main road ward no 69 Laggere



11, Chowdeshwari Nagar, Muniswara Nagar, Hegganahalli, Bengaluru, Karnataka 560058, India

Bengaluru
Karnataka
India

2023-03-11(Sat) 12:36(pm)

29°C
84°F




11, Chowdeshwari Nagar, Muniswara Nagar, Hegganahalli, Bengaluru, Karnataka 560058, India

Bengaluru
Karnataka
India

2023-03-11(Sat) 12:36(pm)


29°C
84°F



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ





ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಧರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಧರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಧರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


Location 4: LG Ramanna layout ward no 69 Laggere



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತರು
ಗುಣಭರವಣಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಣಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಣಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



12/3/23

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/03/2023

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 5: Narasimha Swamy layout nandini layout ward no 69 laggere



243, JC Nagar, Ravi Colony, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560096, India

Bengaluru

Karnataka

India

2023-03-11(Sat) 12:51(pm)



29°C

84°F



243, JC Nagar, Ravi Colony, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560096, India

Bengaluru

Karnataka

India

2023-03-11(Sat) 12:51(pm)




29°C

84°F

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರತಿ. ಶು. 13/3/23
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



243, JC Nagar, Ravi Colony, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560096, India

Bengaluru
Karnataka
India



29°C
84°F

2023-03-11(Sat) 12:51(pm)



243, JC Nagar, Ravi Colony, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560096, India

Bengaluru
Karnataka
India



29°C
84°F



2023-03-11(Sat) 12:51(pm)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 6: Freedom fighter nagar ward no 69 Laggere




No 177 A, 5th Cross, 17th Main Rd, Freedom Fighters Colony, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058, India

Bengaluru
Karnataka
India



29°C
84°F

2023-03-11(Sat) 12:56(pm)



No 177 A, 5th Cross, 17th Main Rd, Freedom Fighters Colony, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058, India

Bengaluru
Karnataka
India





29°C
84°F

2023-03-11(Sat) 12:56(pm)

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 13/03/2023
ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ





ಸಹಾಯಕ ಶಾಖಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13/3/23
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


Location 7: Kempe Gowda Layout 2nd main road ward no 69 Laggere



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
13/3/23
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಥಿ 13/03/23
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವನೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 8: Sir MV layout ward no 129 Jnanabharathi



1st A Main Rd, Papareddipalya, Annapurneshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560091, India

Bengaluru

Karnataka


India

2023-03-11(Sat) 02:23(pm)



30°C

86°F



1st A Main Rd, Papareddipalya, Annapurneshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560091, India

Bengaluru

Karnataka

India

2023-03-11(Sat) 02:23(pm)



30°C


86°F

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿಶ್ಯಾಕ್ಷಿ. ಶು 13/03/2023
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Location 9: NGEF Layout ward no 129 Jnanabharathi



142, Ullal Main Rd, Muneshwara Nagar, Railway Layout, Annapurneshwara Nagar, Bengaluru, Karnataka 560056, India

Bengaluru
Karnataka
India



30°C
86°F

2023-03-11(Sat) 02:46(pm)



WFXV+C77, Jnana Ganga Nagar, Bengaluru, Karnataka 560056, India

Bengaluru
Karnataka
India



30°C
86°F

2023-03-11(Sat) 02:47(pm)

ನಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



WFXV+C77, Jnana Ganga Nagar, Bengaluru, Karnataka 560056, India

Bengaluru
Karnataka
India



30°C
86°F

2023-03-11(Sat) 02:47(pm)



T43, Ullal Main Rd, Muneshwara Nagar, Railway Layout, Annapurneshwari Nagar, Bengaluru, Karnataka 560056, India

Bengaluru
Karnataka
India



30°C
86°F

2023-03-11(Sat) 02:46(pm)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ